

Translations:Montaje de P3steel por HTA3D - Tutorial 1 - Estructura y Eje Y/68/es

- Las piezas metálicas
- Un motor paso a paso
- Una polea GT2 de 20 dientes
- 2 tornillos M3x25
- 2 tornillos M3x8
- 4 arandelas autoblocantes M3
- Las 2 piezas impresas mostradas (separadores)