

# Translations:Montaje de P3steel por HTA3D - Tutorial 2 para Husillo - Eje X y eje Z/91/es

---

1. Colocamos los motores en su posición uno a uno.
2. Al llegar a las tuercas de cobre vamos girando el eje del motor para que entre en las mismas.
3. Introducimos los tornillos por sus orificios, pasando una arandela entre el tornillo y la estructura.
4. Atornillamos uno a uno los tornillos al motor.
5. Repetimos estos paso para el otro motor del eje Z.