

Translations:Réalisation d'une pièce en 2D avec la cnc/46/fr

Finalemment on exporte un fichier Gcode (.nc), utilisable par la fraiseuse : Onglet « Machine » à « Advanced » à « Generate gcode » à « Export Gcode ». Enregistrer le fichier .nc sur un clef usb .