

Translations:Trotec laser - Erreur 138/7/fr

Ce qu'il se passe est bête et méchant, lors de l'initialisation, la butée en métal à gauche de la tête laser vient activer un "switch de référence" caché à gauche de l'axe X.