

# Translations:Trotec laser - Erreur 138/9/fr

---

- votre switch dysfonctionne, auquel cas il faudra le changer.