Translations:Montaje de P3steel por HTA3D - Tutorial 1 - Estructura y Eje Y/64/es

- 6 tornillos M3x12
- 6 tuercas autoblocantes M3