

Translations:Découper au laser une modélisation sketchup/58/fr

Une fois la modélisation terminée, vérifiez qu'il ne reste qu'un seul volume sans arêtes internes, puis exportez-le au format .dae