

Translations:FoldaRap 2.5 : imprimante 3D facilement transportable/411/fr

Pour sertir une cosse : écrasez 2 pattes métalliques sur l'isolant du câble et 2 pattes métalliques sur les fils métalliques du câble.