

Translations:Introduction à la CNC/163/fr

(si fraiseuse sans plexi) **NE PAS** placer les bras sur les rails de la ShopBot. Soyez conscient que la machine peut bouger de manière inattendue dans n'importe quelle direction, ce qui peut causer des blessures graves si les mains sont sur le chemin du mouvement.