

# Translations:Introduction à la CNC/240/fr

---

La **protection des yeux** et des **oreilles** **DOIT** être portée par l'opérateur de la machine ainsi que par les spectateurs ou les observateurs. La sciure de bois volante, les copeaux de matière et d'autres débris peuvent causer de graves lésions oculaires.