

# Translations:Montaje P3steel - Tutorial 1 - Estructura y eje Y/110/es

---

- Piezas metálicas
- 4 tornillos M3x12 (2 por conjunto)
- 4 tuercas autoblocantes de M3 (2 por conjunto)