

Translations:Montaje P3steel - Tutorial 1 - Estructura y eje Y/35/es

 Orientar el cable de manera que no moleste con la parte trasera del eje que montaremos en el siguiente paso, aconsejamos orientar el conector hacia la parte frontal del eje Y.