

Translations:Montaje de P3steel por HTA3D - Tutorial 2 para Husillo - Eje X y eje Z/82/es

- M3x8: 12 unidades
- M3x12: 17 unidades para versión husillo con acoplador y 17 unidades para husillo integrado a motor
- M3x14: 8 unidades (sólo en versión husillo con acoplador)
- M3x16: 1 unidad
- M3x30 totalmente roscado: 1 unidad
- M4x20: 1 unidades
- M4x25: 2 unidades
- Tuercas autoblocantes M3: 7 unidades
- Tuercas M3: 3 unidades
- Tuercas M4: 3 unidades
- Tuercas de cobre para husillo trapezoidal 8mm: 2 unidades
- Arandelas autoblocantes M3: 8 unidades
- Arandelas M4: 2 unidades