

# Translations:Montaje de P3steel por HTA3D - Tutorial 2 para Husillo - Eje X y eje Z/86/es

---

- Marco principal ensamblado tras el Tutorial 1
- Parte superior del eje Z
- Varillas lisas D=8 L=375 mm: dos unidades
- Varillas lisas D=8 L=320 mm: dos unidades
- Husillo traapezoidal 8mm L=300 mm: dos unidades