

# Translations:Prothèse de main commandée par des capteurs musculaires/170/fr

---

- **Matériel**
  - 1 capteur Myoware
  - 1 mini jack mâle
  - fils électriques
  - 1 fer à souder
  - Gaines thermorétractables
- **Câble**
  - Préparer 3 câbles de 30cm environ
  - Glisser la gaine thermorétractable, dénuder, étamer chaque fil
- **Souder le jack** : Souder les 3 câbles comme indiqué, protéger avec la gaine
- Visser l'embouchure sur le jack