

Translations:Réalisation d'une pièce en 2D avec la cnc/14/fr

Easel ne peut traiter que des segments droits : il faut donc convertir les courbes du dessin par un grand nombre de points très proches reliés par de petits segments.