

Translations: Réalisation d'une pièce en 3D avec la fraiseuse numérique/57/fr

Régler ensuite l'orientation des axes : il faut tenir compte de l'orientation des axes de la fraiseuse numérique utilisée: Z vertical, Y profondeur et X horizontal.