

Translations: Turn signal biking jacket/26/fr

Faites bien attention à cette couture, c'est la connexion la plus importante de votre projet. Prenez soin d'établir un bon contact entre les bornes-pétales de l'alimentation et le fils conducteur, passez à travers le trou plusieurs fois (au moins 5 fois). Continuez à coudre jusqu'à ce que vous ne puissiez plus passer l'aiguille. Ne coupez pas le fils, passez à l'étape suivante.