



Montaje del kit Mini

Montaje del kit Mini

 Difficulté Moyen

 Durée 4 heure(s)

 Catégories Machines & Outils

 Coût 230 EUR (€)

Sommaire

Introduction

Étape 1 -

Étape 2 -

Étape 3 -

Étape 4 -

Commentaires

Introduction


Montaje paso a paso de un kit de impresora 3D Mini

Matériaux

Étape 1 -

Localizar estos materiales


Outils



Étape 2 -


Introducir el piñón GT2-16 en el eje del motor con el marcado "Y" en el cable, apretando el prisionero contra la parte plana del eje y dejando un espacio de 1,9mm

Asegurarnos de que el prisionero está bien apretado y que el eje del motor gira libremente.



Étape 3 -

Localizar estos materiales



Étape 4 -

Fijar el motor Y en la pieza plástica trasera del eje Y mediante el apriete de 3 tornillos M3x12 como vemos en la imagen

