


Parc attraction

a la base sa devrais etre une grande mais ayant pas assez de temps la grande deviens une roue.

 Difficulté Moyen

 Durée 2 heure(s)

 Catégories Jeux & Loisirs

 Coût 1000000000 EUR (€)

Sommaire

Étape 1 - lancer solidworks

Étape 2 - decoupe laser

Étape 3 - coller les piece

Étape 4 - connectez au moteur


Commentaires

Matériaux

Outils

Étape 1 - lancer solidworks

faire un cercle de 150mm avec des triangle tous en mettant un trou au milieu




Étape 2 - decoupe laser

après avoir fini SolidWorks vous devez passer a la découpe laser grâce a se que vous avez fait sur SolidWorks

Étape 3 - coller les pièces

après avoir fini la découpe vous devez ensuite coller les pièces entre elles pour arriver à sa



Étape 4 - connectez au moteur

si vous avez réussi toutes ces étapes il vous reste juste à le connecter au moteur
