

# Translations: Calcul des paramètres de coupe pour la fraiseuse numérique/15/fr

---

La vitesse de coupe dépend du matériaux usiné: plus il est dur, plus cette vitesse sera basse car la découpe demandera plus d'efforts à la machine.