

Translations:Calcul des paramètres de coupe pour la fraiseuse numérique/7/fr

La vitesse de pénétration (m/min): Ce paramètre gère la vitesse de déplacement de la broche dans le matériau à usiner verticalement.