

Translations:FoldaRap 2.5 : imprimante 3D facilement transportable/407/fr

N'oubliez pas de placer les isolants sur le câble avant de positionner les cosses (attention à ce que la taille de l'isolant corresponde à la taille des cosses).