

Translations:Imprimer un objet avec ULTIMAKER/41/fr

Machine hors tension et plateau refroidi, procéder comme suit :

- Dégager en les tournant complètement les deux clips métalliques situés à l'avant du plateau.
- Enlever la plaque de verre en la faisant glisser vers l'avant.
- Nettoyer la à l'eau tiède (si nécessaire ajouter un peu de savon) et sécher la avec un chiffon.
- Repositionner la et réengager les deux clips.