

Translations:Montaje P3steel - Tutorial 1 - Estructura y eje Y/120/es

1. Introducimos los tornillos por los orificos correspondientes y atornillamos ligeramente las tuercas.
2. Una vez sujetas las tuercas al tornillo, situamos el conjunto y apretamos los tornillos dejando una holgura que nos servirá para tensar el eje con la correa más adelante.