

Translations:Montaje de P3steel por HTA3D - Tutorial 2 para Husillo - Eje X y eje Z/88/es

- Rodamiento F624zz: 2 unidades
- Rodamientos lineales: 8 unidades (LM8uu o Igus DryLin® RJ4JP 01-08 según el caso)
- Motor Nema 17: 3 unidades
- Polea GT2 20 dientes: 1 unidad
- Correa GT2: 1 metro aprox.
- Final de carrera mecánico: 2 unidades
- Acopladores flexibles 5x8: 2 unidades (sólo en versión husillo con acoplador)