

Translations: Réalisation d'une pièce en 3D avec la fraiseuse numérique/63/fr

Onglet « Tool » : Il faut en premier lieu renseigner les différentes dimensions de l'outils que l'on veut utiliser. Cette étape est importante car elle permet au logiciel d'éviter les collisions entre le porte outils et le brut.