

Translations: Turn signal biking jacket/36/fr

Mesurer la résistance de votre couture Utiliser le multimètre pour mesurer la résistance entre la batterie et le LilyPad et du LilyPad à la batterie. Si elle est supérieur à 10 ohms, renforcer votre couture avec du fils plus conducteur.