

Translations: Turn signal biking jacket/71/fr

Remarque : les fils conducteurs plaqué argent vont progressivement se corroder, et leur résistance augmenter à force de porter et de laver la veste. Pour limiter les effets de la corrosion, isoler et protéger votre circuit avec de la peinture spéciale ou un autre isolant. Vous pouvez aussi restaurer les traces corrodés avec un polissoir à argent. Essayer d'abord sur une partie non visible, pour vérifier l'effet sur votre tissu !