



Fichier:Faucheuse guid e par GPS RTK Compensation 2.jpg


Réponse de l'asservissement à un décalage brutal (simulation)



Sans asservissement.
Erreur boussole 5°.



Avec asservissement
intégral, retour sur la ligne
avec des oscillations.
Erreur boussole de 5°



Les oscillations s'amplifient
en augmentant le coefficient
intégral.
Erreur boussole de 5°.

Taille de cet aperçu : 800 × 566 pixels.

Fichier d'origine (1 123 × 794 pixels, taille du fichier : 65 Kio, type MIME : image/jpeg)

Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_Compensation_2

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

	Date et heure	Vignette	Dimensions	Utilisateur	Commentaire
actuel	8 septembre 2023 à 17:28		1 123 × 794 (65 Kio)	Occitan (discussion contributions)	Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_Compensation_2

Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.

Utilisation du fichier

Aucune page n'utilise ce fichier.